

## 対策箇所一覧表

番号	路線名	対策番号	危険箇所	現状・危険の内容	対策案	対策の進捗状況	担当部署
1	町道麦入・町線	①	町道延木戸・府ノ内線との交差点	優先道路不明な交差点であり、見通しが悪い。	道路改良計画にて検討。	未着手	くらし安全対策課 教育総務課 建設課
2	町道麦入・町線	②	小学校東門	不審者対策が必要。	道路改良計画にて検討。	R2年度測量設計業務に着手	くらし安全対策課 教育総務課 建設課
3	町道麦入・町線	③	小学校から県道小埜上郡山線までの区間	荒廃した歩道及び道路付属施設。	道路改良計画にて検討。	R2年度測量設計業務に着手	建設課
4	町道麦入・町線	④	小学校から県道小埜上郡山線までの区間	幅員狭小。 車道と歩道の段差。	道路改良計画にて検討。	R2年度測量設計業務に着手	建設課
5	町道府ノ内・久保田線	①	町道延木戸・袖山川原線との交差点	用水路に柵がなく危険。	転落防止柵の設置を検討。	未着手	産業振興課
6	町道府ノ内・久保田線	②	町道延木戸・袖山川原線との交差点	道路付属物の破損。	道路付属物の補修。	未着手	建設課
7	町道府ノ内・久保田線	③	小学校西門周辺から町道久保田線までの区間	幅員狭小。 外側線消失。	道路改良計画にて検討予定。	未着手	建設課
8	町道府ノ内・久保田線	④	小学校西門周辺から町道久保田線までの区間	グレーチング蓋の目地が広く危険。	道路改良計画にて検討予定。	未着手	建設課
9	町道府ノ内・久保田線	⑤	町道久保田線との交差点	見通しが悪い。	道路改良計画にて検討予定。	未着手	建設課

## 対策箇所一覧表

番号	路線名	対策番号	危険箇所	現状・危険の内容	対策案	対策の進捗状況	担当部署
10	町道久保田線	①	国道6号線との交差部	排水構造物の斗突出。	道路改良計画にて検討予定。	未着手	建設課
11	町道久保田線	②	踏切部	踏切狭隘	鉄道管理者との要協議。 道路改良計画にて検討予定。	未着手	建設課
12	町道延木戸・府ノ内線	③	小学校脇の用水路	用水路に柵がなく危険。	転落防止柵の設置を検討。	未着手	産業振興課
13	町道延木戸・袖山川原線	①	町道延木戸・府ノ内線との交差部から県道小埜上郡山線までの区間	歩道がなく危険。 防犯灯がなく危険。	歩道整備計画予定。	R3年度道路メンテナンス補助事業へ要望済み。 (測量調査設計費、用地)	建設課
14	町道月山寺後・菖蒲平線	①	国道6号線との交差部から常磐自動車道アンダーパスまでの区間	歩道がなく危険。	歩道整備計画予定。	R3年度町単独事業費要望済み。 (測量設計費)	建設課
15	県道小埜上郡山線	①	町道久保田線との交差部から小学校入口までの区間	電柱が歩道の中央にあり危険。	県道管理者と移設協議予定。 通学路表示看板の設置。	未着手	福島県 教育総務課