【楢葉町】

名称：No.46（楢葉町大坂）

所在地：楢葉町山田岡字鰻坂3-37

（1）点検結果

	7/4	7/11	7/19	7/24		
通常巡視	適	適	適	適		
異常時点検	－	－	－	－		

（2）空間線量率　　単位：μSv/h

	7/4	7/11	7/19	7/24		
①	0.24	0.21	0.24	0.22		
②	0.21	0.21	0.23	0.21		
③	0.21	0.20	0.21	0.21		
④	0.23	0.22	0.22	0.22		
BG	0.29	0.30	0.33	0.30		
中央	0.21	0.20	0.19	0.21		



（3）除去物内部温度　　単位：℃

	7/4	7/11	7/19	7/24	
No.1内部	24.5	26.4	26.3	25.1	
No.1外気温	27.2	28.2	24.8	20.1	
No.2内部	25.2	27.2	26.1	25.5	
No.2外気温	27.2	28.2	24.8	20.1	



（4）除去物一酸化炭素（CO）濃度　　単位：ppm

	7/4	7/11	7/19	7/24	
No.1	ND	ND	ND	ND	
No.2	ND	ND	ND	ND	

（5）滲出水・地下水

・集水枡（水深）　　単位：cm

	7/4	7/11	7/19	7/24	
集水ピット	79	80	79	80	

・地下水（塩ビ孔口からの水位）　　単位：m

	7/17			
上流	－			
下流	－			

※観測井戸は上流、下流ともに地下水なし。

・分析結果　　単位：Bq/cm^3

7/17	Cs-134	Cs-137
観測井戸（上流）	－	－
集水ピット	ND	ND
観測井戸（下流）	－	－

※観測井戸は水なし