


楡葉町原子力施設監視委員会による
1 F 現地確認ルート

平成 27年 11月 30日 (月)
10時30分 ~12時30分 (120分)

- ① 免震棟【車内より確認】
- ② 乾式キャスク置き場【降車/乗車】
- ③ サブドレン浄化設備【車内より確認】
- ④ 既設多核種除去設備建屋【車内より確認】
- ⑤ 1、2号開閉所【降車/乗車】
 - ・1号機R/B建屋カバー解体状況
- ⑥ 1~4号機外観【車内より確認】
- ⑦ 凍土流水壁凍結管設置場所【車内より確認】
- ⑧ 海側流水壁閉合部【車内より確認】
- ⑨ 廃棄物保管他【車内より確認】



- ① : バス移動降車なし
- ② : 乾式キャスク置き場【降車/乗車】
 $0.002\text{mSv/h} \times 30\text{分} = 0.001$
- ③~④ : バス移動降車なし
- ⑤ : 1、2号開閉所【降車/乗車】
 $0.18\text{mSv/h} \times 10\text{分} = 0.03$
- ⑥~⑨ : バス移動降車なし

合計 : ①~⑨ + α (移動・待機時線量)
 $\approx 0.05 \text{ mSv}$ (移動線量含む)

- 現場降車場所
- バス乗・降 場所