

福島第一原子力発電所の現場改善状況(1)

■ 4号機燃料取り出し用カバーの設置

作業前



作業後



■ 海側のガレキ撤去

作業前



1号機タービン建屋前

作業後



■ 物揚場護岸の復旧工事



■ 護岸エリアのフェーシング（舗装）



3-4号機間 海側




4号機タービン建屋前



福島第一原子力発電所の現場改善状況(2)

3号機上部のガレキ撤去

作業前



作業後



タンクエリアでの浸透防止

作業前



作業後



Jヴィレッジから福島第一へ作業に出発



現在

